

川辺町内各小学校の通学路安全対策箇所一覧

【川辺西小学校】

令和5年9月28日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	主要地方道美濃川辺線	大谷公園～山中入口交差点	見通しが悪い、歩道が未整備	付き添い登校の継続・R6年度掘削等計画・実施予定。(継続)	学校・PTA 県・町
2	県道美濃加茂川辺線	第二加治田街道踏切付近交差点	横断歩道の待場なし	通学指導・注意喚起・横断歩道等の移設・交差点改良(継続)	学校・PTA 警察・県・町
3	関街道線	中川辺交差点付近	見通しはよいが、減速しない車が多く危険	注意喚起看板の設置場所を検討し設置。足跡マークの設置	警察・教育委員会
4	町道下川辺～下町線	栃井神社付近	T字路の細い道から急に車が出てくるため危険	通学児童へ通学指導、注意喚起看板の設置。足跡マークの設置	学校・PTA 教育委員会
5	上中町線	西小学校東付近	側溝の凹凸で実際に転倒した児童がいるため危険	側溝の修繕	町
6	町道下川辺～下町線	西栃井南交差点付近	横断歩道に気づかない車が多く危険	足跡マークの設置。横断歩道の移設、ゼブラ白線の修正	教育委員会・ 町

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

※NO.1～NO.2は継続対策箇所、NO.3～NO.6が今年度新規対策箇所としてあげられたものです

【川辺東小学校】

令和5年9月28日実施

2	国道418号	福島段交差点	ガードレールの破損によりケガをする	ガードレールの修繕	県
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道418号線	福島段交差点付近	転落防護柵が歩道側に出ていて危険	転落防護柵の修繕	県
2	県道64号線	堀端橋南	側溝蓋が、一部破損していたり、 がたつきがあり歩行者が危ない	側溝の蓋、本体の修繕	県

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

※NO.1、NO.2が今年度新規対策箇所としてあげられたものです

【川辺北小学校】

令和5年9月28日実施

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道41号線 町道下吉田下麻生線 町道寺町線	下麻生地内(飛騨川橋西詰交差点)	国道41号の一部歩道なし 横断歩道の待場が狭い 変則交差点で待場を通行する車がある	通学児童への通学指導・付 R6年度～R8年度交差点改良計画の実施(継続)	学校・PTA 国・町・教育委員会
1	中屋敷2号線	町道中屋敷2号線水無瀬バス停南T字路	町道中屋敷2号線から出てくる車が危険	注意喚起看板、足跡マークの設置	教育委員会

【通学路交通安全推進協議会メンバー】加茂警察署、国土交通省、可茂土木事務所、各小中学校、各PTA、川辺町(総務課、基盤整備課)、川辺町教育委員会

※NO.1は継続対策箇所です。NO.2は今年度新規対策箇所としてあげられたものです。